




クッションコネクタ ハイパット配置図

型式	100HS-L002		
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
<構成>			
①	50HS-6K	(4-XXM033)	6 個
②	50S-6K	(4-XXM033)	4 個
③	100S-6K	(4-XXM033)	2 個
<付属品>			
ゴムブッシュ	16MBS-38-F5	6 個	
<パッケージタイプ>			
※在庫事情により変動します。			
H	50HS-6K	4個入り	1 包
J	50HS-6K	2個入り	1 包
L	50S-6K	2個入り	2 包
F	100S-6K	2個入り	1 包
Q	16MBS-38-F5	4個入り	1 包
R	16MBS-38-F5	2個入り	1 包
<備考>			
1. アンカーボルトは含まれておりません。 先様にてご用意願います。			
2. ハイパットの配置は必ず機器本体の隅 及び底フレームの奥側にしてください。			
3. 品質改善のため、製品の仕様は予告無く 変更する場合があります。			
番号	日付	改訂記事	
発行日	承認	設計	作図
' 17. 10. 16	加納	内野	内野
ネミー株式会社			
図番	4-MDM309		