




クッションコネクタ ハイパット配置図			
型式	100HS-MCRV35		
機器			

機器質量			

現場名			

系統名			
<構成>			
①	100HS-6K	(4-XXM033)	10 個
②	100S-6K	(4-XXM033)	8 個
<付属品>			
ゴムブッシュ	12MBS-30-F5	10 個	
<パッケージタイプ>			
※在庫事情により変動します。			
B	100HS-6K	4個入り	2 包
D	100HS-6K	2個入り	1 包
F	100S-6K	2個入り	4 包
O	12MBS-30-F5	4個入り	2 包
P	12MBS-30-F5	2個入り	1 包
<備考>			
1. アンカーボルトは含まれておりません。 先様にてご用意願います。			
2. ハイパットの配置は必ず機器本体の隅 及び底フレームの奥側にしてください。			
3. 品質改善のため、製品の仕様は予告無く 変更する場合があります。			
番号	日付	改訂記事	
発行日		承認	設計
' 17. 10. 13		加納	内野
		内野	内野
ネミー株式会社			
図番	4-MDM290		