




クッションコネクタ ハイパット配置図

型式 100HS-MSAV02

機器

機器質量

現場名

系統名

<構成>

① 100HS-6K	(4-XXM033)	6 個
② 100S-6K	(4-XXM033)	10 個

<付属品>

ゴムブッシュ	12MBS-30-F5	6 個
--------	-------------	-----

<パッケージタイプ>

※在庫事情により変動します。

B 100HS-6K	4個入り	1 包
D 100HS-6K	2個入り	1 包
F 100S-6K	2個入り	5 包
O 12MBS-30-F5	4個入り	1 包
P 12MBS-30-F5	2個入り	1 包

<備考>

- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意願います。
- ハイパットの配置は必ず機器本体の隅
及び底フレームの奥側にしてください。
- 品質改善のため、製品の仕様は予告無く
変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事		
発行日		承認	設計	作図
' 17. 11. 20		加納	内野	内野
ネミー株式会社				
図番	4-MDM316			