





The diagram shows a mechanical assembly. A central vertical shaft passes through a horizontal plate. On top of the plate is a cylindrical component with a flange. A horizontal arrow labeled 'A' points to the left from the center of the flange. Another horizontal arrow labeled 'B' points to the right from the center of the flange. The assembly is mounted on a base.

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 (A) (B) 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。