

		クッションコネクタ ハイパット配置図			
		型式	100HS-6K-10		
		機器			
		機器質量			
		現場名			
		系統名			
		<構成> ① 100HS-6K (4-XXM033) 6 個 ② 100S-6K (4-XXM033) 4 個			
		<付属品> ゴムブッシュ12MBS-30-F56 個			
		<パッケージタイプ> ※在庫事情により変動します。 B 100HS-6K 4個入り 1 包 D 100HS-6K 2個入り 1 包 F 100S-6K 2個入り 2 包 O 12MBS-30-F5 4個入り 1 包 P 12MBS-30-F5 2個入り 1 包			
		<備考> 1. アンカーボルトは含まれておりません。 先様にてご用意願います。 2. ハイパットの配置は必ず機器本体の隅 及び底フレームの奥側にしてください。 3. 品質改善のため、製品の仕様は予告無く 変更する場合があります。			
		番号	日付	改訂記事	
		発行日	承認	設計	作図
		' 17. 10. 13	加納	内野	内野
		ネミ一株式会社			
		図番	4-MDM301		

