


		クッションコネクタ ハイパット配置図			
		型式		1 0 0 H S - 6 K - 6	
		機器			

		機器質量			

		現場名			

		系統名			
		<構成> ① 100HS-6K (4-XXM033) 4 個 ② 100S-6K (4-XXM033) 2 個			
		<付属品> ゴムブッシュ 12MBS-30-F5 4 個			
		<パッケージタイプ> ※在庫事情により変動します。 B 100HS-6K 4個入り 1 包 F 100S-6K 2個入り 1 包 O 12MBS-30-F5 4個入り 1 包			
		<備考> 1. アンカーボルトは含まれておりません。 先様にてご用意願います。 2. ハイパットの配置は必ず機器本体の隅 及び底フレームの奥側にしてください。 3. 品質改善のため、製品の仕様は予告無く 変更する場合があります。			
番号		日付		改訂記事	
発行日		承認		設計	作図
' 17. 10. 13		加納		内野	内野
ネミ一株式会社					
図番		4 - M D M 3 0 0			