

クッションコネクタ ハイパット配置図

型式 100HS-HM4

機器

機器質量

現場名

系統名

<構成>

| | | | |
|---|----------|------------|-----|
| ① | 100HS-4K | (4-XXM033) | 4 個 |
| ② | 100S-4K | (4-XXM033) | 2 個 |

<付属品>

| | | |
|--------|-------------|-----|
| ゴムブッシュ | 12MBS-30-F5 | 4 個 |
|--------|-------------|-----|


<パッケージタイプ>

※在庫事情により変動します。

| | | | |
|---|-------------|------|-----|
| A | 100HS-4K | 4個入り | 1 包 |
| E | 100S-4K | 2個入り | 1 包 |
| O | 12MBS-30-F5 | 4個入り | 1 包 |

<備考>

1. アンカーボルトは含まれておりません。先様にてご用意願います。
2. ハイパットの配置は必ず機器本体の隅及び底フレームの奥側にしてください。
3. 品質改善のため、製品の仕様は予告無く変更する場合があります。



| 番号 | 日付 | 改訂記事 | |
|----|----|------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|-----------|----|----|----|
| 発行日 | 承認 | 設計 | 作図 |
| '17.09.29 | 加納 | 内野 | 内野 |

ネミー株式会社

図番 4-HTM143