

## クッションコネクタ ハイパット配置図

100HS-MCRV17

機器

機器質量

現場名

系統名

<構成>

(4-XXM033)6 個

4 個

1 包

1 包

2 包 1 包

1 包

(2) 100S-6K

1) 100HS-6K

(4-XXM033)

<付属品>

ゴムブッシュ 12MBS-30-F5 6 個

**<パッケージタイプ>** 

※在庫事情により変動します。

B 100HS-6K 4個入り

D 100HS-6K 2個入り

F 100S-6K 2個入り

O 12MBS-30-F5 4個入り

P 12MBS-30-F5 2個入り

## <備考>

- 1. アンカーボルトは含まれておりません。 先様にてご用意願います。
- 2. ハイパットの配置は必ず機器本体の隅 及び底フレームの奥側にしてください。
- 3. 品質改善のため、製品の仕様は予告無く 変更する場合があります。

番号 日付			改訂記事			
発	 }行日		承認	設調	H	作図

' 17. 10. 13 加納 内野 内野

ネミー株式会社

図番

4-MDM288