





＜据付要領＞
 その他手順詳細や注意点、調整などについては据付要領書(別紙)をご確認ください。



- 据付位置
機器据付部の奥側に合わせてください。
板金曲げ構造の据付部の場合は特に留意願います。
曲げ部分が浮いた状態にしておくとう機器に過剰な
負荷がかかる場合があります。

