




クッションコネクタ ハイパット配置図

型式			
機器			

機器質量			
現場名			

系統名			
<構成>			
①	50HS-4K	(4-XXM033)	4 個
②	100S-4K	(4-XXM033)	4 個
<付属品>			
ゴムブッシュ		12MBS-30-F5	4 個
<パッケージタイプ>			
※在庫事情により変動します。			
G	50HS-4K	4個入り	1 包
E	100S-4K	2個入り	2 包
O	12MBS-30-F5	4個入り	1 包
<備考>			
1. アンカーボルトは含まれておりません。 先様にてご用意願います。			
2. ハイパットの配置は必ず機器本体の隅 及び底フレームの奥側にしてください。			
3. 品質改善のため、製品の仕様は予告無く 変更する場合があります。			
番号	日付	改訂記事	
発行日		承認	設計
'17.08.30		加納	内野
ネミー株式会社			
図番	4-TCM111		