


	クッションコネクタ ハイパット配置図				
	型式		1 0 0 H S - 4 K - 2 2		
	機器				
	機器質量				
	現場名				
	系統名				
	<構成> ① 100HS-4K (4-XXM033) 14 個 ② 100S-4K (4-XXM033) 8 個				
	<付属品> ゴムブッシュ 10MBS-30-F5 14 個				
	<パッケージタイプ> ※在庫事情により変動します。 A 100HS-4K 4個入り 3 包 C 100HS-4K 2個入り 1 包 E 100S-4K 2個入り 4 包 M 10MBS-30-F5 4個入り 3 包 N 10MBS-30-F5 2個入り 1 包				
	<備考> 1. アンカーボルトは含まれておりません。 先様にてご用意願います。 2. ハイパットの配置は必ず機器本体の隅 及び底フレームの奥側にしてください。 3. 品質改善のため、製品の仕様は予告無く 変更する場合があります。				
番号		日付		改訂記事	
発行日		承認	設計	作図	
' 17. 08. 16		加納	内野	内野	
ネミー株式会社					
図番		4 - M D M 2 7 5			