




クッションコネクタ
ハイパット配置図

型式	100HS-DMJ01		
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
＜構成＞			
①	100HS-4K	(4-XXM033)	4 個
②	100S-4K	(4-XXM033)	6 個
＜付属品＞			
ゴムブッシュ	10MBS-30-F5	4 個	
＜パッケージタイプ＞			
※在庫事情により変動します。			
A	100HS-4K	4個入り	1 包
E	100S-4K	2個入り	3 包
M	10MBS-30-F5	4個入り	1 包
＜備考＞			
1. アンカーボルトは含まれておりません。 先様にてご用意願います。			
2. ハイパットの配置は必ず機器本体の隅 及び底フレームの奥側にしてください。			
3. 品質改善のため、製品の仕様は予告無く 変更する場合があります。			
番号	日付	改訂記事	
発行日		承認	設計
' 17. 09. 28		加納	内野
			作図
			内野
ネミー株式会社			
図番	4-MDM283		