

クッションコネクタ ハイパット配置図

型式 50HS-L002

機器

機器質量

現場名

系統名

<構成>

① 50HS-6K	(4-XXM033)	4 個
② 50S-6K	(4-XXM033)	4 個

<付属品>

ゴムブッシュ	16MBS-38-F5	4 個
--------	-------------	-----


<パッケージタイプ>

※在庫事情により変動します。

H 50HS-6K	4個入り	1 包
L 50S-6K	2個入り	2 包
Q 16MBS-38-F5	4個入り	1 包

<備考>

1. アンカーボルトは含まれておりません。先様にてご用意願います。
2. ハイパットの配置は必ず機器本体の隅及び底フレームの奥側にしてください。
3. 品質改善のため、製品の仕様は予告無く変更する場合があります。



番号	日付	改訂記事		

発行日	承認	設計	作図
'17.10.16	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番 4-MDM305