

	クッションコネクタ ハイパット配置図			
	型式	5 0 S - 4 K - 6		
	機器			
	機器質量			
	現場名			
	系統名			
	<構成> ① 50S-4K (4-XXM033) 6 個			
	<付属品> ゴムブッシュ 10MBS-30-F5 4 個			
	<パッケージタイプ> ※在庫事情により変動します。 K 50S-4K 2個入り 3 包 M 10MBS-30-F5 4個入り 1 包			
	<備考> 1. アンカーボルトは含まれておりません。 先様にてご用意願います。 2. ハイパットの配置は必ず機器本体の隅 及び底フレームの奥側にしてください。 3. 品質改善のため、製品の仕様は予告無く 変更する場合があります。			
番号	日付	改訂記事		
発行日		承認	設計	作図
' 17. 08. 16		加納	内野	内野
ネミ一株式会社				
図番	4 - M D M 2 7 9			